

ODBERATEĽ

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Akademická 4
949 01 Nitra

IČ DPH: SK2021196210
IČO: 34075381

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0034 0787

Vybavuje Kráľová Lucia
Stredisko: A3000P3007

DODÁVATEĽ

Roman Látečka SATEL
Škultétyho 8
949 12 Nitra
IČO:50615823
DIČ:1121578370
IČ DPH:SK1121578370

Inštitút znalostného
pôdohospodárstva a inovácií
Akademická 4, 949 01 Nitra
IČO: 34075381 DIČ: 2021196210
IČ DPH: SK2021196210 ④

V Nitre, dňa 05. 06. 2024

Pečiatka a podpis objednávateľa

č.	Názov a druh tovaru/služby	Množ.	JC bez DPH	DPH	JC s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	Lokalizácia poruchy, zmena frekvencií DVBT- 2 na vnútornom rozvode. Príčinou sú rušivé signály z vysielача Zbor. Nastavenie úrovni a preskúšanie.	1.00	125.000	20.00	150.0000	125.00	150.00
	Spolu					125.00	150.00